

# Connexions au bus

D<sub>0</sub> 7c

D<sub>1</sub> 7a

D<sub>2</sub> 8c

D<sub>3</sub> 8a

D<sub>4</sub> 9c

D<sub>5</sub> 9a

D<sub>6</sub> 10c

D<sub>7</sub> 10a

A<sub>0</sub> 26c

A<sub>1</sub> 26a

A<sub>2</sub> 25c

A<sub>3</sub> 25a

A<sub>4</sub> 24c

A<sub>5</sub> 24a

A<sub>6</sub> 23c

A<sub>7</sub> 23a

A<sub>8</sub> 22c

A<sub>9</sub> 22a

A<sub>10</sub> 21c

A<sub>11</sub> 21a

A<sub>12</sub> 20c

A<sub>13</sub> 20a

A<sub>14</sub> 19c

A<sub>15</sub> 19a

R $\overline{W}$  29c

$\phi_2$  27a

Reset 5a

+12 17c

GND 4ac

16ac

32ac

+5V 1ac